



290920300-0110

A ragasztólap összeszerelési útmutatója 12 x 12 cm és 18 x 18 cm

A 12 x 12 cm-es ragasztólap 0,32 m² területig terjed, legfeljebb 3 mm tükörvastagsággal és 0,24 m², 4 mm tükörvastagsággal, vagy legfeljebb 2,4 kg-ig. A 18 x 18 cm-es ragasztólap 0,72 m² területig terjed, legalább 3 mm tükör vastságággal, vagy 0,54² területig, 4 mm tükör vastságággal vagy legfeljebb 5,4 kg-ig. Nagyobb tükörfelületek vagy a nehezebb tükök nagyobb területek igényelnek. Erről a célnak azonban legfeljebb két azonos, vizsgástelesen beállított ragasztólapot használható felüggésztséshoz, figyelembe véve a ragasztólapoknámi maximális terhelést. A ragasztólap és a fali kampó rögzítése.

Övönben tisztítás meg a tükör hajtálán levő tapadófelületeket tiszta alkohollal. A kötés felületének száraznak, száradnak, sima, egyenletesnek, por-, és zsírmintesnek kell lennie. A környezet és az alkáteszék hőmérsékletének 18 és 35 Celsius fok között kell lennie. Helyezze fel a ragasztólapot (nem érintse meg a ragasztó felületét) és nyomja meg erősen 30 másodpercig! A telepítést követően hagyja megszáradni 24 órán keresztül. Cavarozza a fali kampót (feltele mutatko beppantál nyelv) a falhoz, a ragasztólapnak a tükör hátfalán lévő helyzetével összhangban. A mellékelt rögzítőanyag standard anyag, és nem alkalmas minden felületre. A biztonságos rögzítéshez a falhoz megfelelő, esetleg speciális rögzítőanyagot kell használni.

A távtartók rögzítése
Csavarozza a perforált rögzítőelemeket a falhoz az alsó tükör szélén. Helyezze le a parfajt, tegye le a tükrökre és igazitsa be. Vegye le a tükrőről, távolítsa el a védőpártit a távtartó ragasztófoljáról. Tegye le a tükröre és nyomja erősen a távtartóhoz.

SE 290920300-0110 Plåthängare för spegel 12 x 12 cm och 18 x 18 cm

Plåthällaren för speglar 12 x 12 cm bär en spegel upp till en yta på 0,32 m² med en 3 mm spiegeldecke och 0,24 m² med en 4 mm spiegeldecke eller högst 2,4 kg. Plåthällaren för speglar 18 x 18 cm bär en spegel upp till en yta på 0,72 m² med en spiegeldecke på 3 mm eller 0,54² med en spiegeldecke på 4 mm eller maxmalt 5,4 kg. Större spegelytor eller tyngre speglar kräver en högre hållkraft. För detta andamål kan emellertid maximalt två identiska, horisontellt inriknade plåthällare för speglar användas för upphängning, medan den maximala belastningen per plåthällare för speglar bibehålls.

Fästet av plåthällarna för speglar och väggkroken

Rengör först fästlyxorna på baksidan av spegeln med ren alkohol. Fästs till väste varor torn, fast, stat, län, fr från damm och fett. Miljön och komponenterna måste vara mellan 18 och 35 grader Celsius. Sätt på självhäftningsarket (rör inte vid vidhäftningsarten) och tryck hårt i 30 sekunder! Låt hårdna i 24 timmar efter installationen.

Skrava fast väggkroken (snapp i tungan som pekar uppåt) mot väggen i enlighet med plåthällarnas läge för speglar på spegeln kvarter. Det bifogade fastmaterial är standardmaterial och passar in för varje yta. För säker fastsättning måste lämpligt, eventuellt speciell fastmaterial användas för väggen.

Fäst avstånden

Skrava de perforerade klämdearna mot väggen i området för den nedre spegeln. Sätt i motsvarheter, hänga i speglar och justera. Ta av speglar, ta bort skyddspapper från linfilmen på distansen. Häng i speglar igen och tryck fast mot avstånden.

BG 290920300-0110

Инструкции за монтаж на лепилни листове 12x12cm и 18x18cm

Залепващият лист с размери 12 x 12 cm поддържа огледало до площ от 0,32 m² с дебелина на огледалото 3 mm или максимум 2,4 kg. Залепващият лист с размери 18 x 18 cm поддържа огледало до площ от 0,72 m² с дебелина на огледалото 3 mm или 0,54² m с дебелина на огледалото 4 mm или максимум 5,4 kg. По-големите огледали показват по-големи нива на повърхности или по-технически огледала изискват по-голяма сила на задържане. Могат обаче да се използват максимум два еднакви, хоризонтално поддървани лепилни листа, като се спазва максималното натоварване на лепилен листа се използва за съсузеня.

Закрепване на лепилни лист и куката за стена
Почистете внимателно залепващите повърхности на гъбра на огледалото с чист спирт. Повърхността за залепване трябва да е суха, твърда, гладка, равна и без прах и мазнина. Температурата на околната среда и компонентите трябва да бъде между 18 и 35 градуса по Целзий. Поставете залепващия лист (не докосвайте залепващите повърхности) и натиснете силно за 30 секунди! Оставете да се втвърди за 24 часа след спложването. Завийте стапната кука (заключваща език сочи нагоре) към стапната в съответствие с позицията на залепвания лист на гъбра на огледалото. Включвати материјал за закрепване е стандартен материјал и не е подходящ за всяка повърхност. За да се осигури сигурно закрепване, трябва да се използва подходящ закрепващ материјал, но възможност специален закрепващ материјал, за стапната.

Закрепване на разделителите
Перфорирани затварящи части в областта на долния ръб на огледалото завийте към стапната. Поставете двойници, огледала скичете и поддървайте. Отстраниете огледалото, защитната хартия. Отстраниете разделителите от залепващия филм. Отново огледало закачете го и го натиснете здраво върху разделителите.



290920300-0110

Navodila za montažu za samolepilno držalo za ogledala 12 x 12 cm i 18 x 18 cm

Samolepilo držalo velikosti 12 x 12 cm nosi ogledalo do površine 0,32 m² s debelinom ogledala 3 mm ili 0,24 m² s debelinom ogledala 4 mm ali najveć 2,4 kg. Lepili list velikosti 18 x 18 cm nosi ogledalo do površine 0,72 m² s debelinom ogledala 3 mm ili 0,54 m s debelinom ogledala 4 mm ili najveć 5,4 kg. Veće zrcalne površine ili teža ogledala zahtevaju većo silu držanja. U ta namen se postoji da se lako za obesjanje uporabljata najveća dva enaka vodoravno poravnana samolepilna držala od upoštevanju navedje obremeniće na samolepilo držalo.

Pričitrite samolepilno držalo i stenski ključ

Pričitite očistite vezivne površine na zadnji strani ogledala s čistim alkoholom. Površina vezi mora biti suha, čvrsta, glatka, anekomerna, brez prahu in maščob. Temperatura okolja in sestavnih delov mora biti med 18 in 35 stopinj Celzija. Nalepite na lepilo (ne dotikajte se lepilinih površin) in trdno pritisnite 30 sekund! Po montaži pustite, da se stidi 24 ur. Privite stenski kavelj (jezik), ki je zaskočen navzgor na steno, v skladu s pozbavenje lepilne pločevine na hrbtni strani ogledala. Pričitite pritrdilni material je standardni material in ni primeren za vsako površino. Za varno pričitite je treba na steno uporabiti primeren, po možnosti poseben pritrdilni material.

Pričitrite distančnikov

Perforirane vpenjne dele privijte na steno v območju spodnjega roba ogledala. Vstavite kologicje, se obesite v ogledala in poravnajte. Odstranite ogledalo, odstranite zaščitni papir z epilnega filma distančnikov. Ponovno se obesite v ogledalo in trdno pritisnite na distančnike.



290920300-0110

Liimalevyjen asennusohje 12 x 12 cm ja 18 x 18 cm

Liimalevyllä on pelli, jonka pinta-ala on 0,32 m² ja peili paksuus 3 mm, ja 0,24 m² on pelli paksuus on 4 mm tai enintään 2,4 kg. Liimalevyllä on pelli, jonka pinta-ala on 0,72 m² ja pelli paksuus on 3 mm, tai 0,54², jonka pelli paksuus on 4 mm tai enintään 5,4 kg. Suuremmat liimpillipinnat tarvitsevat lisää vaahtuvan suurennettua pitilovoiman. Täta tarkoittaa varten riistumiseen voidaan kuitenkin käyttää korkeintaan kahta identista, vaakasuurana kohdistutta liimalevyä noudattaa samalla maksimalista kuormaa liimalevyn kohden.

Liimalevy ja seinäkoukuun kiinnitys

Puhdistaa pelleja takaan olevalt kiinnityspinnat varovasti puhtaalla alkoholilla. Sidoksissa pinnan on oltava kuiva, kiinteä, sileä, tasainen, pölytön ja rasvaton. Ympäristön ja komponenttien lämpötilan on oltava 18-35 celziusastetta. Laita liimalevy (älä koske liimapintoja) ja paina tuoksi 30 sekunnin ajan! Anna kovetutta 24 tunta asennuksen jälkeen. Ruuva seinäkoukkuun (lapsauttaessa kielj ylös) seuraan liimalevyn sijaintin mukaisesti pellen takana. Kiinnitysmateriaali on väkimateriaali eli sekoi joukkaisella pinnalle. Turvaliiniin kiinnityksien varmistamiseksi seinämään on käytettävä sopivaa, mahdollisesti erityistä kiinnitysmateriaalia.

Välkideen kiinnitys

Ruuvaa reiätetyt kiinnitysosat seinälle pellen alarueunen alueelle. Aseta paistost, ripusta pelleihin ja kohdista. Poista pelli, poista suojapaperi välkkappaleiden ilmakkavasta. Ripusta pellen uudelleen ja paina tuoksi välkkappaleita vasten.



290920300-0110

Liimilehete montaažiühised 12 x 12 cm ja 18 x 18 cm

290920300-0110
Upute za sastavljanje ljepljivih listova
12 x 12 cm i 18 x 18 cm

Foaia adezivă de 12 x 12 cm sustine o oglindă până la o suprafață de 0,32 m² cu grosimea de oglindă de 3 mm și 0,24 m² cu grosimea de oglindă de 4 mm sau maxim 2,4 kg. Foaia adezivă de 18 x 18 cm sustine o oglindă până la o suprafață de 0,72 m² cu grosimea de oglindă de 3 mm sau 0,54 m² cu grosimea de oglindă de 4 mm sau maxim 5,4 kg. Suprafetele cu oglindă mai mari sau oglindile mai grele necesită o forță de retinere mai mare. În acest scop, în loc să folosiți suprafete cu oglindă mai mari sau oglindile mai grele, folosiți o oglindă mai mică sau o oglindă mai mică și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Montaža ljepljivih listova

Curățați cu atenție suprafetele de lipire de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata pentru lipire trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă și fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Aplicați foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Lăsați să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Asazarea foii adezive și a cărligului de perete

Curățați cu atenție suprafetele de lipire de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata pentru lipire trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă și fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Aplicați foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Lăsați să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Asazarea distančnikov

Piesa de prendera perforate in zona marginii inferioare a oglindii surub la perete. Introduceți omologii, oglindii atârnă și aliniază. Scoateți oglindă, hârtie de protecție Scoateți distančnikov de pe filmul adeziv. Oglindă din nou Agătați-l și apăsați-l ferm pe distančnik.



290920300-0110

Instructiuni de montaj pentru placi adezive 12 x 12 cm și 18 x 18 cm

Placa adezivă de 12 x 12 cm poate fi instalată până la o suprafață de 0,32 m² cu debelină ogledala 3 mm și 0,24 m² cu grosimea ogledala de 4 mm sau maxim 2,4 kg. Foaia adezivă de 18 x 18 cm poate fi instalată până la o suprafață de 0,72 m² cu debelină ogledala 3 mm sau 0,54 m² cu grosimea ogledala de 4 mm sau maxim 5,4 kg. Suprafetele cu oglindă mai mari sau oglindile mai grele necesită o forță de retinere mai mare. În acest scop, în loc să folosiți suprafete cu oglindă mai mari sau oglindile mai grele, folosiți o oglindă mai mică sau oglindile mai mici și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea placii adezive și a cărligului de perete

Curățați cu atenție suprafetele de lipire de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.

Fixarea distančnikov

Insurbiți pielea de strângere perforată de pe spatele oglindii cu alcool pur. Suprafata legăturii trebuie să fie uscată, fermă, netedă, uniformă, fără praf și grăsimi. Temperatura mediului și a componentelor trebuie să fie între 18 și 35 de grade Celsius. Puneti foaia adezivă (nu atingeți suprafetele adezive) și apăsați ferm timp de 30 de secunde! Se face să se întârziească 24 de ore după asamblare.



290920300-0110

Montage-Anleitung für Klebebleche 12 x 12 cm und 18 x 18 cm

Das Klebeblech 12 x 12 cm trägt einen Spiegel bis zu einer Fläche von 0,32 m² bei 3 mm Spiegelstärke und 0,24 m² bei 4 mm Spiegelstärke bzw. maximal 2,4 kg. Das Klebeblech 18 x 18 cm trägt einen Spiegel bis zu einer Fläche von 0,72 m² bei 3 mm Spiegelstärke oder 0,54² m bei 4 mm Spiegelstärke bzw. maximal 5,4 kg. Größere Spiegelflächen bzw. schwere Spiegel erfordern eine höhere Haltkraft. Dazu dürfen jedoch maximal zwei gleiche, horizontal in Waage ausgerichtete Klebebleche unter Einhaltung der Maximalbelastung pro Klebeblech zur Aufhängung verwendet werden.

Anbringung des Klebeblechs und des Wandhakens

Verklebungsfächen an der Spiegelrückseite sorgfältig mit reinem Alkohol reinigen. Der Untergrund der Verklebung muss trocken, fest, glatt, eben, staub- und fettfrei sein. Die Temperatur von Umgebung und Komponenten muss zwischen 18 und 35 Grad Celsius liegen. Klebeblech anlegen (Klebeflächen nicht berühren) und 30 Sekunden fest andrücken! Nach Montage 24 Stunden aushärten lassen.

Wandhaken (Einrastzunge nach oben gerichtet) in Übereinstimmung mit der Lage des Klebebleches auf der Spiegelrückseite an der Wand verschräuben. Das beigelegte Befestigungsmaterial ist Standardmaterial und nicht für jeden Untergrund geeignet. Zur sicheren Befestigung muss für die Wand geeignetes, unter Umständen Spezialbefestigungsmaterial verwendet werden.

Anbringung der Abstandhalter

Gelochte Klemmteile im Bereich der unteren Spiegelkante an der Wand verschrauben. Gegenstücke einstecken, Spiegel einhängen und ausrichten. Spiegel abnehmen, Schutzzpapier von der Klebefolie der Abstandhalter entfernen, Spiegel erneut einhängen und an die Abstandhalter kräftig andrücken.

NL 290920300-0110

Gebruiksaanwijzing voor zelfklevende ophangplaat 12 x 12 cm en 18 x 18 cm

Het kleefvl 12 x 12 cm draagt een spiegel tot een oppervlakte van 0,32 m² met een spiegeldikte van 3 mm en 0,24 m² met een spiegeldikte van 4 mm of maximaal 2,4 kg. Het kleefvl 18 x 18 cm draagt een spiegel tot een oppervlakte van 0,72 m² met een spiegeldikte van 3 mm of 0,54² m met een spiegeldikte van 4 mm of een maximum van 5,4 kg. Grotere spiegeloppervlakken of zwaardere spiegels vereisen een hogere houdkracht. Hiervoor mogen echter maximaal twee identieke, horizontaal uitgehingde plakvelen voor ophanging worden gebruikt met inachtneming van de maximale belasting per plakvl.

Bevestiging van het zelfklevende vel en de muurhaak

Reinig de hechtkassen aan de achterkant van de spiegel zorgvuldig met pure alcohol. Het oppervlak van de verbinding moet droog, stevig, glad, vlak, stof- en vetvrij zijn. De temperatuur van de omgeving en de componenten moet tussen de 18 en 35 graden Celsius zijn. Breng het plakvl aan (raak de plakvlakken niet aan) en druk stevig gedurende 30 seconden! Na plaatsing 24 uur laten uitharden.

Schroef de muurhaak (klipklap naar boven) aan de muur volgens de positie van het zelfklevende vel aan de achterkant van de spiegel. Het bijgevoegde bevestigingsmateriaal is standaard materiaal en niet voor iedere ondergrond geschikt. Voor een veilige bevestiging moet geschikt, eventueel speciaal bevestigingsmateriaal voor de muur worden gebruikt.

De afstandhouders bevestigen

Schroef de geperforeerde klemmedelen ter hoogte van de onderste spiegelrand aan de muur vast. Tegenhangers invoegen, spiegels inhangen en uitlijnen. Verwijder de spiegel, verwijder het beschermend papier van de plakfolie van de afstandhouders. Hang weer in de spiegel en druk stevig tegen de afstandhouders.

PL 290920300-0110

Instrukcja montażu płytek samoprzylepnich 12 x 12 cm i 18 x 18 cm

Płytki klejace 12 x 12 cm mieści lusterko o powierzchni do 0,32 m² przy grubości lustra 3 mm i 0,24 m² przy grubości lustra 4 mm lub maksymalnie 2,4 kg. Arkusz klej 18 x 18 cm mieści lusterko o powierzchni do 0,72 m² przy grubości lustra 3 mm lub 0,54 m² przy grubości lustra 4 mm lub maksymalnie 5,4 kg. Większe powierzchnie luster lub cięższe lustra wymagają większej siły trzymania. W tym celu można jednak użyć do zawieszenia maksymalnie dwóch identycznych, ułożonych poziomo płytka klejących, przeszczepiących maksymalnego obciążenia na jedną płytka klejaca. Mocowanie płytka samoprzylepnego i haka scenicznego

Ostrożnie wyczyść powierzchnie łączące z tyłu lustra czystym alkoholem. Powierzchnia spowita musi być sucha, mocna, gładka, równa, wolna od kurzu i tłuszczy. Temperatura otoczenia i komponentów musi wynosić od 18 do 35 stopni Celzjusa. Naložić arkusz samoprzylepny (nie dotykać powierzchni klejącej) i mocno docisnąć przez 30 sekund! Po zamontowaniu pozostawić do utwardzenia na 24 godziny. Przykręcić haczyk sceniczny (piórko zatrząskowe skierowane do góry) lustru zgodnie z położeniem płytki samoprzylepnej z tyłu lustra. Dokonany materiał mocujący jest materiałem standardowym i nie nadaje się do każdej powierzchni. Aby zapewnić bezpieczne mocowanie, do ściany należy użyć odpowiedniego, ewentualnie specjalnego materiału mocującego.

Mocowanie dystansów

Przykryć perforowane elementy zaciskowe do ściany w obszarze dolnej krawędzi lustra. Włożyć odporadniki, zawiąz w lusterkach i wyrownać. Zdejmij lusterko, usun papier chronny z folii samoprzylepnej przekładek. Zawiesź ponownie w lustrze i mocno docisnij do podkładek dystansowych.



290920300-0110

Mounting instructions for metal adhesive sheets 12 x 12 cm and 18 x 18 cm

The adhesive sheet 12 x 12 cm carries a mirror up to one surface of 0,32 m² with 3 mm mirror thickness and 0,24 m² with 4 mm mirror thickness or a maximum of 2,4 kg. The adhesive sheet 18 x 18 cm carries a mirror up to an area of 0,72 m² with 3 mm mirror thickness or 0,54² m with 4 mm mirror thickness or a maximum of 5,4 kg. Larger mirror surfaces or heavier ones require a higher holding force. For this purpose, however, a maximum of two identical, horizontally aligned adhesive sheets may be used for suspension while observing the maximum load per adhesive sheet.

Attachment of the adhesive sheet and the wall hook

Carefully clean the adhesive surfaces on the back of the mirror with pure alcohol. The surface of the bond must be dry, firm, smooth, even, free of dust and grease. The temperature of environment and components must be between 18 and 35 degrees Celsius. Put on the adhesive sheet (do not touch the adhesive surfaces) and press firmly for 30 seconds! Allow to harden for 24 hours after installation. Screw the wall hooks (snap-in tongue pointing upwards) to the wall in accordance with the position of the adhesive plate on the back of the mirror. The attached fastening material is standard material and not suitable for every surface. For secure fastening, suitable, possibly special fastening material must be used for the wall.

Attaching the spacers

Screw the perforated damping parts in the area of the lower mirror edge into the wall. Insert counterparts, hang in and align the mirror. Take off the mirror and remove the protective paper from the adhesive film of the spacers. Hang in the mirror again and press firmly against the spacers.

CZ 290920300-0110

Montážní pokyny pro lepicí desky 12 x 12 cm a 18 x 18 cm

Adhezivní deska 12 x 12 cm nese zrcadlo až do polohy 0,32 m² s tloušťkou zrcadla 3 mm a 0,24 m² s tloušťkou zrcadla 4 mm nebo maximálně 2,4 kg. Lepicí folie o rozmerech 18 x 18 cm nese zrcadlo až do polohy 0,72 m² s tloušťkou zrcadla 3 mm nebo 0,54² m s tloušťkou zrcadla 4 mm nebo maximálně 5,4 kg. Větší zrcadlové plochy nebo težší zrcadla vyžadují vyšší přidržovací sílu. K tomuto účelu však mohou být pro zavěšení použity maximálně dveře shodné vodorovně uspořádané lepicí desky, přičemž se sleduje maximální zařízení na lepicí desku.

Připevnění lepicí desky a nástenného háku

Spojovací povrchy na zadní straně zrcadla pečlivě očistěte čistým alkoholem. Povrch správně musí být suchý, pevný, hladký, rovný, bez prachu a mastnoty. Teplota prostředí a homologů lepicí desky musí být mezi 18 a 35 °C. Nasadte lepicí folii (nedotýkejte se lepicími povrhy) a pevně zařaďte na 30 sekund!

Přišroubujte nástenný hák (západkový jazyk směrující nahoru) ke zdi podle polohy lepicí desky na zadní straně zrcadla. Připojený upevňovací materiál je standardním materiálem a není vhodný pro každý povrch. Pro bezpečné upevnění musí být ke zdi použit vhodný, případně speciální upevňovací materiál.

Připevnění rozpěrek

Děrování upevnací části přišroubujte ke stěně v oblasti spodní hrany zrcadla. Vložte protější, zavěste do zrcadla a zavřete. Sundejte zrcadlo, odstraňte ochranný papír z lepicí folie rozpěrek. Znovu zavěste do zrcadla a pevně přitáhněte k rozpěrkám.

DK 290920300-0110

Monteringsvejledning til klæbeplader 12 x 12 cm og 18 x 18 cm

Det klæbende ark på 12 x 12 cm bærer et spejl op til et område på 0,32 m² med en 3 mm spændydkelje og 0,24 m² med en 4 mm spændydkelje eller maksimalt 2,4 kg. Den 18 x 18 cm klæbende plade bærer et spejl op til et areal på 0,72 m² med en 3 mm spændydkelje eller 0,54² m med en 4 mm spændydkelje eller højst 5,4 kg. Sterre spændeoverflader eller tungere spejle kræver en højere holdkraft. Til dette formål kan dog maksimalt to identiske, vendt linieklatbende plader anvendes til ophængning under overholdelse af den maksimale belastning pr. Klæbeplade.

Fastgørelse af klæbepladen og væggkrogen

Grid forsigtigt overfladerne på bagsiden af spejlet med ren alkohol ren. Limens overflade skal være tør, fast, glat, jævn, fri for støv og fedt. Temperaturer i miljøet og komponenterne skal være mellem 18 og 35 grader celsius. Læg klæbemiddelpladen (ør ikke ved klæbeoverfladerne), og pres hårdt i 30 sekunder! Lad hænde i 24 timer efter montering.

Skriv væggkrogen (snap-tungen pejer opad) mod væggen. Det fastgørte fastgørelsesmateriale er standardmateriale og er ikke egnet til enhver overflade. Til sikker fastgørelsesmateriale til væggen.

Montering af afstandsstyrke

Skriv de forperforede klemmedele til væggen i området med den nederste spejlekant, indsæt modstykkerne, hæng i spejlet og juster dem. Fjern spejlet, fjern beskyttelsespapiret fra afstandsstykernes klæbende film. Hæng i spejlet igen og tryk hårdt mod afstandsstykken.



290920300-0110 Instructions de montage des plaques métalliques adhésives 12 x 12 cm et 18 x 18 cm

La plaque adhésive 12 x 12 cm porte un miroir jusqu'à une superficie de 0,32 m² avec une épaisseur de miroir de 3 mm et 0,24 m² avec une épaisseur de miroir de 4 mm ou un maximum de 2,4 kg. La plaque adhésive de 18 x 18 cm porte un miroir jusqu'à une superficie de 0,72 m² avec une épaisseur de miroir de 3 mm ou 0,54² m avec une épaisseur de miroir de 4 mm ou un maximum de 5,4 kg. Les surfaces de miroir plus grandes ou plus lourdes nécessitent une force de maintien plus élevée. A cet effet, toutefois, un maximum de deux plaques adhésives identiques alignées horizontalement peuvent être utilisées pour la suspension tout en respectant la charge maximale par plaque adhésive.

Fixation de la plaque adhésive et du crochet mural

Nettoyez soigneusement les surfaces de collage à l'arrière du miroir avec de l'alcool pur. La surface du liant doit être sèche, ferme, lisse, uniforme, sans poussière ni graisse. La température de l'environnement et des composants doit être comprise entre 18 et 35 degrés Celsius. Mettez la plaque adhésive (ne touchez pas les surfaces adhésives) et appuyez fermement pendant 30 secondes! Laissez durcir pendant 24 heures après l'assemblage. Visser le crochet mural (langüette d'encliquetage pointant vers le haut) au mur en fonction de la position de la plaque adhésive au dos du miroir. Le matériau de fixation fourni est un matériau standard et ne convient pas à toutes les surfaces. Pour une fixation sûre, un matériau de fixation approprié, éventuellement spécial, doit être utilisé pour le mur.

Fixation des entretoises

Visser les pièces de serrage perforées au mur dans la zone du bord inférieur du miroir. Insérer les contreparties, appender, negli specchi e allineare. Togliere lo specchio, rimuovere la carta protettiva dalla pellicola adesiva dei distanziatori. Appendi di nuovo lo specchio e premi con decisione contro le entrotoise.

Attaccare i distanziatori

Avvitare le parti di fissaggio perforate alla parete nell'area del bordo inferiore dello specchio. Inserire le contrapparti, appendere negli specchi e allineare. Togliere lo specchio, rimuovere la carta protettiva dalla pellicola adesiva dei distanziatori. Appendi di nuovo lo specchio e premi con decisione contro i distanziatori.



290920300-0110

Istruzioni di montaggio per targhe adesive 12 x 12 cm e 18 x 18 cm

La piastra adesiva di 12 x 12 cm trasporta uno specchio fino a una superficie di 0,32 m² con uno spessore dello specchio di 3 mm e 0,24 m² con uno spessore dello specchio di 4 mm o un massimo di 2,4 kg. Il foglio adesivo 18 x 18 cm trasporta uno specchio fino a una superficie di 0,72 m² con uno spessore dello specchio di 3 mm o 0,54² m con uno spessore dello specchio di 4 mm o un massimo di 5,4 kg. Le superficie degli specchi più grandi o gli specchi più pesanti richiedono una forza di tenuta maggiore. A tale scopo, tuttavia, è possibile utilizzare un massimo di due piastre adesive identiche e allineate orizzontalmente per la sospensione osservando il carico massimo per piastra adesiva.

Fissaggio della piastra adesiva e del gancio a muro

Pulire accuratamente le superfici di incollaggio sul retro dello specchio con alcool puro. La superficie di incollaggio deve essere asciutta, compatta, liscia, uniforme, priva di polvere e grasso. La temperatura dell'ambiente e dei componenti deve essere compresa tra 18 e 35 gradi Celsius. Applicare il foglio adesivo (non toccare le superfici adesive) e premere fermamente durante 30 secondi! Lasciar indurire per 24 ore dopo l'installazione.

Avvitare il gancio da parete (linguetta di acciuffo rivolta verso l'alto) alla parete secondo la posizione della piastra adesiva sul retro dello specchio. Il materiale di fissaggio allegato è un materiale standard e non è adatto a tutte le superfici. Per un fissaggio sicuro, è necessario utilizzare materiale di fissaggio adatto, possibilmente speciale per la parete.

Colocando los espaciadores

Atornille las piezas de sujeción perforadas a la pared en la zona del borde inferior del espejo. Inserte las contrapartes, colóquelas en los espejos y alinee. Quite el espejo, quite la papel protector de la película adhesiva de los espaciadores. Colóquese en el espejo nuevamente y presione firmemente contra los espaciadores.



290920300-0110

Instrucciones de montaje para placas adhesivas 12 x 12 cm y 18 x 18 cm

La placa adhesiva de 12 x 12 cm soporta un espejo hasta una superficie de 0,32 m² con un espesor de espejo de 3 mm y 0,24 m² con un espesor de espejo de 4 mm o un máximo de 2,4 kg. La placa adhesiva de 18 x 18 cm soporta un espejo hasta una superficie de 0,72 m² con un grosor de espejo de 3 mm o 0,54² m con un grosor de espejo de 4 mm o un máximo de 5,4 kg. Las superficies de espejo más grandes o los espejos más pesados requieren una fuerza de sujeción mayor. Sin embargo, para este propósito, se puede usar un máximo de dos placas adhesivas idénticas alineadas horizontalmente para la suspensión mientras se observa la carga máxima por placa adhesiva.



Fijación de la placa adhesiva y el gancho de pared

Limpie cuidadosamente las superficies de unión en la parte posterior del espejo con alcohol puro. La superficie de la unión debe estar seca, firme, lisa, uniforme, libre de polvo y grasa. La temperatura del ambiente y de los componentes deben estar entre 18 y 35 grados centígrados. Coloque la placa adhesiva (no toque las superficies adhesivas) y presione firmemente durante 30 segundos. Deje endurecer durante 24 horas después del montaje.

Atornille el gancho de pared (lengüeta de enganche hacia arriba) a la pared de acuerdo con la posición de la placa adhesiva en la parte posterior del espejo. El material de fijación adjunto es un material estándar y no es adecuado para todas las superficies. Para una fijación segura, se debe utilizar material de fijación adecuado, posiblemente especial, para la pared.

Colocando los espaciadores

Atornille las piezas de sujeción perforadas a la pared en la zona del borde inferior del espejo. Inserte las contrapartes, colóquelas en los espejos y alinee. Quite el espejo, quite el papel protector de la película adhesiva de los espaciadores. Colóquese en el espejo nuevamente y presione firmemente contra los espaciadores.



imago lux