

Bedienungsanleitung

WA 2020 - Innen- und Außenthermometer

Installation

Eine Wandaufhängung ist durch das Loch in der Metallplatte am oberen Ende des Thermometers möglich.

Funktion

Im durchsichtigen Glasröhrchen befindet sich die Messflüssigkeit, welche sich je nach Temperatur ausdehnt und entsprechend einen Wert auf der Messskala anzeigt. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: -10°C bis +50°C

Abmaße (BxTxH): 42 x 15 x 200 mm